

Bouw het duurzaam groen


3e editie nieuwsbrief



Schade: verzakking voetpad door wegspoelen zand



Oorzaak: weggroten houten damwand



Locatie: Groningensingel Arnhem
Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
Ontwerp: Dienst Stadsingenieurs

Met het **Deltalok® systeem** is deze keerwand schade eenvoudig te herstellen.

Dé makkelijkste methode voor het bouwen of herstellen van een grondkering.

Geschikt voor begroeiing met iedere gewenste vegetatie.

Eenvoudige oplossingen, snel en economisch.



Voor informatie over de mogelijkheden neem contact op met:



CITEKO BV, tel. +31(0)38 42 90 424, fax. +31(0)38 42 90 425, www.citeko.com, info@citeko.com

© Copyright CITEKO

november 2008